

Update-Nr. 1691_2_08072014: Nur für Los-Nr. 122112 und 118422. Die Los-Nummer finden Sie auf der Verpackung oder auf dem Produkt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zu Ihrem Autoradio CAS-N 70 (Art.-Nr. PX-1691) wurde vom Hersteller ein Software-Update zur Verfügung gestellt. Sie können damit Verbesserungen für die Funktion des Geräts erhalten. Dazu müssen Sie sich eine Datei aus unserer Service-Sektion auf einen USB-Stick speichern. Nach dem Aufspielen des Updates sind verschiedene Darstellungen und Abläufe Ihres Autoradios optimiert.

Wenn Sie die Firmware Ihres Autoradios mit diesem Update erneuern möchten, dann lesen Sie bitte diese Update-Information vollständig durch. Befolgen Sie unbedingt die aufgeführten Ablaufschritte, damit Sie das Update ohne Probleme auf Ihrem Autoradio installieren können.



ACHTUNG!

Führen Sie dieses Update nicht während der Fahrt durch, da es Sie zu sehr vom Straßenverkehr ablenken kann und Sie somit eine Gefahr für sich und andere darstellen können.

Zum Update wird benötigt

- 2x Update-Datei (DL_T8825_XZY_UI_ALL_OK.BIN und MCU_8825.bin)
- Ein leerer USB-Stick
- Diese Update-Information

Durch das Update verbesserte Funktionen

1. Menüstruktur wurde optimiert.
2. Der Gerätename beim Bluetooth-Verbinden (Pairing) ist geändert zu „PX-1691 CAS-N70“.
3. Pop-Up-Info beim Laden oder Lautstärke verändern ist verbessert: Farbe und Schrift wurde an die übrige Menüführung angepasst.
4. Radiofunktion: Anzeigen von Sendernamen u.a. sind für bessere Lesbarkeit optimiert.
5. Radiofunktion: der Empfang des Radios wurde deutlich optimiert.
6. Einstellungsmenü: Benutzeroptimierung im Design, sprachliche Anpassungen und Einstellungen.
7. Hauptmenü (Übersicht): Option der Uhr- und Datumsanzeige.



HINWEIS:

Für das Firmware-Update benötigen Sie evtl. passende Software zum Entpacken einer ZIP/RAR-Datei. Entsprechende Software ist als Freeware im Internet erhältlich, in Windows aber üblicherweise bereits integriert.

Vorbereitungen



ACHTUNG!

*1. Bevor Sie einen Datenträger formatieren, sichern Sie bitte alle darauf noch enthaltenen Daten, die noch benötigt werden. Beim Formatieren werden alle vorhandenen Daten überschrieben.
2. Zum Zeitpunkt der Installation dürfen NICHT beide Installationsdateien auf dem Datenträger abgespeichert sein. Führen Sie den Update-Vorgang mit der ersten Update-Datei durch, löschen Sie sie, wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist und kopieren Sie die zweite Update-Datei auf den Datenträger.*

1. Die Update-Datei finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie am linken unteren Ende der Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1691 ein.
2. Laden Sie die Installationsdatei auf den formatierten USB-Stick. Sollte die Datei komprimiert sein, entpacken Sie sie bitte mit einem geeigneten Dekompressions-Tool.
3. Laden Sie die Installationsdatei (PX-1691_2_08072014.zip) auf einen Datenträger.
4. Die Datei ist komprimiert. Entpacken Sie sie bitte mit einem geeigneten Dekompressions-Tool.

5. Nachdem die Datei entpackt wurde, erhalten Sie zwei BIN-Dateien (1. MCU_8825.bin und 2. DL_T8825_XZY_UI_ALL_OK.BIN).
6. Auf dem Datenträger darf sich immer nur EINE Datei befinden! Formatieren Sie den Datenträger nach Benutzung der ersten Datei! Speichern Sie als erstes MCU_8825.bin als einzige Datei auf einen USB-Datenträger. Nach der im nächsten Kapitel beschriebenen Installation löschen Sie die Datei wieder und kopieren DL_T8825_XZY_UI_ALL_OK.BIN auf den Datenträger.
7. Speichern Sie die Datei auf die oberste Verzeichnis-Ebene des USB-Sticks (d.h. nicht in einen Unterordner). Benennen Sie die Datei nicht um.



ACHTUNG!

Wenn Sie die Dateien nicht einzeln abspeichern, wird das Update falsch ausgeführt. Bitte beachten Sie UNBEDINGT die Reihenfolge.

Update installieren



ACHTUNG!

Stellen Sie bitte bei allen folgenden Schritten sicher, dass die Stromversorgung des Autoradios während der Installation keinesfalls unterbrochen wird. Schwerwiegende Geräteschäden können bei abgebrochener Installation die Folge sein.

1. Entfernen Sie alle angeschlossenen externen USB- SD- oder microSD-Datenträger.
2. Schließen Sie den vorbereiteten USB-Stick mit der Datei MCU_8825.bin an das ausgeschaltete Radio an.
3. Schalten Sie das Radio ein.
4. Das Gerät bootet. Fahren Sie den Monitor aus, indem Sie auf die "Open"-Taste drücken. Wählen Sie danach aus der Übersicht der externen Speichermedien „USB“ aus.
5. Nach einem Countdown startet das Update und Sie sehen eine Prozent-Zahl zum Fortschritt des Vorgangs eingeblendet. Lassen Sie das Gerät in dieser Phase unbedingt eingeschaltet, führen Sie keinerlei Eingaben durch und stellen Sie sicher, dass das Radio während des Updates nicht vom Stromnetz getrennt wird.
6. Falls Sie eine Meldung (Popup) mit einem Zurückpfeil erhalten, bestätigen Sie diese mit der der X-Taste.
7. Das Radio schaltet sich selbständig aus, wenn das Update erfolgreich beendet wurde.
8. Das Display bleibt offen. Entnehmen Sie den USB-Datenträger und starten Sie das Radio neu. Das Display muss gegeben falls durch die Taste „Open“ eingefahren und wieder ausgefahren werden.
9. Löschen Sie die erste Datei (MCU_8825.bin). Kopieren Sie die zweite Update-Datei (DL_T8825_XZY_UI_ALL_OK.BIN) auf den Datenträger.
10. Schalten Sie das Radio aus und schließen Sie den USB-Stick an.

11. Schalten Sie das Radio ein.
12. Das Gerät bootet. Fahren Sie fort, wie in 4.) beschrieben.
13. In diesem Update schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus, sondern Sie gelangen automatisch ins Hauptmenü des Autoradios. Entnehmen Sie den USB-Stick. Das Autoradio kann wieder genutzt werden. Das Update ist abgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Diese Update-Information dient dazu, Ihnen das reibungslose Aktualisieren Ihres Gerätes zu ermöglichen. Gehen Sie beim Ausführen Schritt für Schritt vor, um Schäden an Gerät und Software zu vermeiden.
- Führen Sie das Update nur bei abgestelltem Fahrzeug und bei eingeschalteter Zündung durch.
- Starten Sie das Update nur von dem beschriebenen Datenträger. Stellen Sie sicher, dass Sie das für Ihr Gerät passende Update heruntergeladen haben.
- Wenn das Update läuft, darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Stellen Sie bitte für diese Zeit unbedingt sicher, dass die Stromversorgung aus dem Bordnetz des Fahrzeugs nicht unterbrochen wird.
- Bewegen Sie Gerät und Datenträger nicht, damit die Datenverbindung nicht abbricht. Führen Sie während des Updates keine anderen Einstellungen am Radio durch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!